

5010A/5010B 透明绝缘灌封胶



应用图片

一、简介:

5010A/5010B 系透明环氧树脂灌封料, 混合后粘度低, 可使用时间长, 固化后透明度及电气特性优秀, 也可加入各种颜色。

二、常规性能:

测试项目	测试方法或条件	5010A	5010B
外观	目测	无色透明液体	无色透明液体
密度	25°C g/cm ³	1.1~1.2	0.92~0.98
粘度	40°C mpa·s	800~1300	9~13
保存期限	室温通风	一年	一年

三、使用方法:

用电子秤称量, 搅拌均匀

项目	单位或条件	5010A/5010B
混合比例	重量比	100 克: 33 克
可使用时间	25°C, hrs	0.5
固化条件	°C/hrs	25/24 或 60/3 或 80/1~1.5

- 工具:** 电子秤、量杯 (如: 塑料杯、纸杯)、玻璃棒 (或搅拌枪); 5010A 天气冷时需要 70 度预热 2 小时, 使其粘度变稀, 方便操作。
- 称量:** 开启电子秤, 将量杯置于上面去除皮重, 加入 100 克的 5010A 胶, 然后加入 33 克的 5010B 胶。(注意: 1. 必须是重量比, 有些客户没有电子秤, 他就使用量筒量取这是不可取的, 因为 AB 胶的比重不一样, 很难做到比例适合的情况, 所以导致配好的胶水不能硬化。2. 千万不要通过多加或少加 B 胶来控制胶水的硬化速度, 否则也可能导致不能硬化。)
- 搅拌:** 将称量好的 AB 混合胶水, 使用玻璃棒充分搅拌 (上下左右旋转) 约 3 分钟左右, (注意: 如果搅拌不均匀, 可能会导致局部不硬化的现象产生。)
- 封装:** 将搅拌好的混合胶水逐个倒入预先准备好的产品中 (最好在半小时之内全部用完, 以防胶水在化学反应中产生大量的热能, 导致胶水粘度迅速上升, 短时间内快速硬化)。
- 固化:** 25°C/24 小时或 60°C/3 小时或 80/1~1.5 小时
- 清洗:** 可以使用丙酮或无水酒精。

本产品优点: 无色透明, 表面光洁, 电气绝缘性能优秀!

四、用途:

适用于背光源、金属徽章、标牌、出租车空车牌、LED 点阵等需要透明封装的元器件。

五、贮存、运输及注意事项:

1. 此类产品非危险品，按一般化学品贮运，产品贮存期见包装桶。
2. 请看准所使用产品型号，然后对号入座；准确称量后，请充分搅拌均匀；称量大于 200 克，使用期会缩短。
3. 客户可根据实际需要自行添加色膏与填料。

六、**包装规格：**包装为 5010A: 5KG±90g 塑胶桶或 20KG/铁桶; 5010B: 5KGG±90g 塑胶桶或 10KG/塑料桶或其它容器。

备注: 以上性能数据为该产品测试湿度 70%，温度 25 测试之典型数据，仅供客户使用时参考，并不能完全保证达到全部数据，请客户在使用时以实测数据为准。